

CODIGO AOR	TIPO AOR	Fecha de Reporte	FECHA AOR	CENTRO
AOR-872/22	D - Producto o servicio	19/01/2022	19/01/2022	Calle 26
AOR-321/22	D - Producto o servicio	07/01/2022	07/01/2022	Calle 26

SERVICIO	CODIGO AOR	TIPO AOR	NIVEL DE DAÑO	TIPIFICACION
HD	D.00	Otros eventos relacionados com Productos/Dispositivos/Servicios	Near Miss	Incident
HD	D.02	Defecto del filtro Dializador	Precursor	Adverse event

DESCRIPCIÓN AOR

13+00 Paciente quien se encuentra en terapia dialitica hemodinamicamente estable, se observa alamra de màquina numero 52 con baja conductividad y nuevamente vuelve a subir. Se informa a biomedico quien indica cambio de maquina de dialisis para su revision respectiva. Se realiza evento adverso. Se procede a desechar filtro y lineas de sangre.

06+20 Paciente quien inicia terapia de hemodialisis en buenas condiciones generale,s alerta, orientado, estable hemodinamicamente. Pasados 10 minutos de terapia se observa fuga de liquido dializante del dializador, por lo que se procede a realizar el cambio del filtro correspondiente: Filtro dañado con lote: C9FF16100 -FV: 31/05/2024.

ESTADO	CÓDIGO CORRECTO	INFORMACIÓN COMPLETA	RELACIONADO CON
Closed	Sí	Sí	Tecnovigilancia
Approved	Sí	Sí	Tecnovigilancia